

Error 35, 74

2017.01.26



訊息內容

- 此訊息常見於醫院在更換磁片時沒有關機更換

故障排除

- 關機後將磁片取出，確認磁片上的銀色保護蓋可以正常滑動，重新插入磁片再開機
 - 如保護蓋無法正常滑動請更換其他磁片使用
- 如VT螢幕上有SL字樣如圖，可以取出磁片後開機，VT會紀錄最近成功開機的磁片資料，等待寄送新的磁片

```
Mon 19 Sep 2012 2:30PM 8.32B
VetTest CHEMISTRY ANALYZER
S/N: 32657 SL HW 4.0
1) New Sample
2) Current Sample
3) Review Previous Tests
4) Monitor Functions
5) Settings
6) Initialize Remote Devices
```

故障排除

- 如果新的磁片重覆嘗試仍無法成功開機，若有上一版本磁片請關機換上再嘗試，成功後等待寄送新的磁片
- 若嘗試正確更換三張以上磁片都失敗，可能磁碟機損壞

IDEXX